

HARBOØRE DIGELAG AF 2015

VELKOMMEN
TIL
GENERALFORSAMLING

HARBOØRE DIGELAG AF 2015

DAGSORDEN

- VALG AF DIRIGENT
- VALG AF REFERENT
- VALG AF STEMMETÆLLER
- FORMANDENS BERETNING - OG AFSTEMNING OM SAMME
- AFLÆGGELSE AF REGNSKAB - OG AFSTEMNING OM SAMME
- FORELØBIGT BUDGETFORSLAG FOR KOMMENDE ÅR
- INDKOMNE FORSLAG
- VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER
- VALG AF REVISOR
- EVENTUELT

Bestyrelsen for Harboøre Digelag af 2015

- **Jens Pedersen** fra Vrist: Formand
- **Irvin Svensson** fra Vejle: Næstformand & webansvarlig
- **Leif Johansen**, Plet Enge: Landmand med lokal viden om diger, sluser og adgangsforhold
- **Alwin Neumann** fra Århus: Kasserer
- **Poul Aagaard**, Lemvig Kommune: Ansvarsområde dige- og pumpelag

Opgaver/arbejder

- Digevandring: Besigtigelse af anlægget (diger og sluser)
- Skematisk oversigt over lagets diger og tilknyttede sluser og pumper
- Forhandling med Lemvig Kommune på baggrund generalforsamling 2016
- Renovering af Plet Sluse. Låntagning
- Besigtigelse af digeforløbet ved Sandholm
- Drøftelse af forskellige scenarier omkring Hygum Nor. Vandstandsmåling
- Undersøgelse af forholdene i 2006/2007
- Geopark

Digevandring...




Digevandring..



Digevandring..



Sorte
firkanter
er sluser




Fjorddige

Hvide cirkler er
pumper


Alt inden for den
gule kurve er
afhængig af
afvanding og
højvandsbeskyttelse

Vigtige kanaler er blå
streger

Vandet fra det lyseblå område pumpes til Limfjorden ved hjælp af 3 pumpestationer. Vandet fra 2 af disse stationer skal ud gennem sluser.



Vandet fra det violette område strømmer ud gennem Hygumslusen. Dertil kommer vandet fra Normark-pumpen.



Forhandling med Lemvig Kommune

Generalforsamlingens synspunkter:

- Digelaget overtog et ubesigtiget anlæg
- Plet Sluse var ikke funktionsdygtig (300.000 kr.)
- Tinglysning med udgift til GeoPartner (72.000 kr.)
- Bidrag noget større end forventet

Forhandling med Lemvig Kommune

Lemvig Kommunes synspunkter:

- Digelaget har overtaget et eksisterende anlæg
- Andre digelag bliver pålagt udgiften til etablering af diger
- Det overdragede anlæg repræsenterer en væsentlig værdi
- På sigt vil bidraget formentlig blive mindre


Forhandling med Lemvig Kommune

Resultat af forhandling:

- Lemvig Kommune erkender ikke Digelagets påstand om, at anlægget ikke var i forsvarlig stand ved overdragelsen
- Lemvig Kommune medgiver at Plet Sluse ikke var fuldt funktionsdygtig ved overdragelsen.
- Til renovering af Plet Sluse betaler Lemvig Kommune 50.000 kr.

PLET SLUSE -et resumé

- Bestyrelsen har besigtiget Plet Sluse
- Henvendelse fra Harboøre Pumpelag
- Plet Sluse er i dårlig stand og bør renoveres
- På de næste dias vises problemet og bestyrelsens initiativer







SANDHOLM PUMPESTATION - MED PROBLEMER





Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Renovering af Plet Sluse



Økonomi Plet Sluse

- Indhentedede tilbud fra 3 firmaer
- Overslagspris på ca. 300.000 kr.
- Valgt entreprenør: Vejlbj Kloakservice
- Forhandlet fastpris: 265.000 kr.
- Tilskud fra Lemvig Kommune: 50.000 kr.
- Digelagets udgift: 215.000 kr.

Digeforløb ved Sandholm



Digeforløb ved Sandholm



Høj vandstand 2006/2007








Kote
ca. 1

Vandstand i cm




Nedbør dec. 2006

Nedbør i mm for december 2006 Midt- og Vestjylland - regionstal

Nedbør pr. døgn

Månedssum: 166 mm, normal (1961 - 1990): 76 mm




161215

Nedbør jan. 2007

Nedbør i mm for januar 2007 Midt- og Vestjylland - regionstal

Nedbør pr. døgn

Månedssum: 132 mm, normal (1961 - 1990): 64 mm



Mulige årsager

- Hygum Sluse var muligvis ikke funktionsdygtig
- Vandstanden var mellem 0,5 & 1,5 m over normal i perioden
- Nedbøren var usædvanlig høj – mere end 100% over normal
- Intet peger på uregelmæssigheder omkring diger

Vandstandsmåler Hygum Nor

- Bestyrelsen har set på muligheden af en vandstandsmåler i Hygum Nor
- Arbejdet fortsætter i den næste periode

Geopark



Vigtigste opgaver i 2017

- Videre med GeoPark?
- Vandstandsmåling i Hygum Nor
- Vedligeholdelse af diger
- Budget og beslutning om medlemsbidrag
- Pumpe ved ekstraordinære hændelser

Tak til bestyrelsen

